

PLACAS															
CAD		PLACA			LOCALIZAÇÃO					ESPECIFICAÇÕES					
ID	Nome Bloco	Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Nort	Est	Substrato	Película_Fundo	Película_Oria	Suporte	Dimensão	Área
8EFFD	R-19.5_SV		R-19.5	IMP	São Marcos	0+17,51	LD	7290918,2711	782424,822	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
8F16E	A-2a_SV		A-2a	IMP	São Marcos	32+7,94	LD	7290684,8197	783010,4717	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8F2CA	A-22_SV		A-22	IMP	São Marcos	37+17,3	LD	7290666,3962	783118,9775	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8F43F	A-2b_SV		A-2b	IMP	São Marcos	38+10,92	LE	7290675,3335	783131,9991	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8F59B	A-22_SV		A-22	IMP	São Marcos	42+2,68	LE	7290680,3772	783203,5812	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8F86C	A-2a_SV		A-2a	IMP	São Marcos	81+1,43	LD	7290336,734	783863,609	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8F9C8	A-2b_SV		A-2b	IMP	São Marcos	90+2,08	LE	7290327,0417	784033,8971	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8FBB0	A-2a_SV		A-2a	IMP	São Marcos	123+17,23	LD	7290399,8597	784691,2027	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
902C7	A-22_SV		A-22	IMP	São Marcos	128+19,59	LD	7290424,8174	784789,6203	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8FD0C	A-2b_SV		A-2b	IMP	São Marcos	129+8,6	LE	7290436,4365	784792,788	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
8FE68	A-22_SV		A-22	IMP	São Marcos	131+12,48	LE	7290460,4182	784829,5424	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
9043C	R-7_SV		R-7	IMP	São Marcos	159+2,37	LE	7290909,5571	785107,8907	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
905AD	R-7_SV		R-7	IMP	São Marcos	189+1,65	LD	7291472,6796	785313,0471	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
9071E	R-19.5_SV		R-19.5	IMP	São Marcos	193+12,6	LE	7291561,1793	785335,4835	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
9088F	R-19.5_SV		R-19.5	IMP	São Marcos	200+2,51	LD	7291671,3401	785403,4736	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
90A00	R-7_SV		R-7	IMP	São Marcos	204+3,38	LE	7291742,2196	785443,2345	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442

90B71	R-7_SV		R-7	IMP	São Marcos	213+4,11	LD	7291885,7853	785553,2959	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
90CE2	A-5a_SV		A-5a	IMP	São Marcos	235+9,42	LD	7292065,1615	785935,3051	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
90E3E	A-5a_SV		A-5a	IMP	São Marcos	247+2,6	LE	7292218,4428	786084,9142	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
90F9A	A-2a_SV		A-2a	IMP	São Marcos	259+14,53	LD	7292164,988	786328,5524	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
910F6	A-2b_SV		A-2b	IMP	São Marcos	264+11,44	LE	7292174,3673	786422,9787	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	L = 0,75	0,56
91252	R-7_SV		R-7	IMP	São Marcos	269+15,76	LE	7292208,1776	786521,6671	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442
913C5	R-19.5_SV		R-19.5	IMP	São Marcos	292+6,91	LE	7292352,0102	786949,3051	ACM	Tipo I	Tipo I	Coluna Simples	Ø = 0,75	0,442